Referenzen bei Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH ab 2020

(Auszug langfristiger Projekte)

Auftraggeber	Projekt	Leistungen	Schadstoffrelevanz
Kommunales Gebäude-management	Obdach-losen-heim	Schadstoffkataster Sanierung u. Teilrückbau, Massenermittlung, Ausschreibung Sanierung, A+S-Plan, SiGe-Plan	Altbau Denkmalschutz: dreigeschossig u. unterkellert, Pavillon Baujahr 1970er: ca. 912 m^3 <u>Asbest:</u> Fassadenplatten, Attika, Putz, Vinyl-Cushion, Toschi-Rohr, Urinal, Dichtungsbänder Gebäudedichtungen, Dachpappe im Fußboden <u>KMF:</u> Fassade, Innenwände, Deckendämmung, Fußbodendämmung, Zwischenwände, Mineralfaserplatten <u>PAK:</u> Dacheindeckung <u>PCB und Blei:</u> Wandanstriche <u>Styropor, Altholz</u>
Kommunaler Bauträger	Gymna-sium	Schadstoffkataster Sanierung, erweitert auf Rückbau, Rückbauüber-wachung	Umbauter Raum: ca. 30.375 m^3: 6 Trakte: zweigeschossig u. unterkellert, Baujahre 1960er bis 1980er <u>Asbest:</u> Schindeln, Flexplatten, Gliederheizungsradiatoren, Kaminklappen <u>PCB:</u> Wandanstriche <u>PAK:</u> Dacheindeckung, Dachdämmung, Dachklebemassen, Gussasphalt, Bodenplattenabdichtung <u>MKW:</u> Tank, Ölschlamm <u>Altholz, Styropor, Elektroschrott, Leuchtstoffröhren</u>

Referenzen bei Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH ab 2020

(Auszug langfristiger Projekte)

Auftraggeber	Projekt	Leistungen	Schadstoffrelevanz
Kommunales Gebäude-management	Decken-platten	Schadstoffkataster Sanierung, Sanierungskonzept, Massenermittlung, Ausschreibung Sanierung, A+S-Plan, Sanierungsüber-wachung	Baujahr 1970er, Fläche ca. 800 m^2 Promasbestplatten 50% Asbest, Amphibol schwach gebunden
Kommunale Wohnungs-baugesell-schaft	Ehemalige Papier-sackfabrik	Schadstoffkataster Rückbau, A+S-Plan, Rückbauüber-wachung	Umbauter Raum: ca. 48.000 m^3: 4 Häuserflügel im Karree: fünfgeschossig u. unterkellert, 6 Lagerhallen, 1 Wohnhaus, 1 Werkstatt, 1 Tiefgarage <u>Asbest:</u> Schindeln, Fensterbänke, Fensterkitt, Toschi-Rohre, Dämmung Brandschutztüren, Brandschutzklappen, Flanschdichtungen, Dichtungsbänder, Kaminklappen <u>KMF:</u> Dachdämmungen, Dachschrägen, Zwischenwände, Fußbodendämmungen, Rohrleitungen, Mineralfaserplatten <u>PCB:</u> Wandanstriche <u>PAK:</u> Parkettkleber, Gussasphalt, Dacheindeckungen, <u>MKW:</u> Tank, Ölschlamm <u>Blei:</u> Wandanstriche, Altholz <u>FCKW:</u> PU-Schaum <u>Altholz, Styropor, Elektroschrott, Leuchtstoffröhren</u>

Referenzen bei Dr. Strotmann Umweltberatung GmbH ab 2020

(Auszug langfristiger Projekte)

Auftraggeber	Projekt	Leistungen	Schadstoffrelevanz
Kommunales Sportmana-gement	Sport-anlage	Schadstoffkataster Sanierung, erweitert auf Rückbau, Massenermittlung, Ausschreibung Rückbau, Rückbauüber-wachung	Umbauter Raum: 3.100 m^3: eingeschossig u. teilunterkellert, Umkleideräume, Bistro, Gastronomie <u>Asbest:</u> PVC-Fliesen, Toschi-Rohr, Gliederheizungsradiatoren, Brandschutztüren, Kaminklappen <u>KMF:</u> Zwischenwände, Deckendämmung, Rohrleitungen <u>PAK:</u> Gebäudeabdichtung <u>MKW:</u> Tank, Ölschlamm <u>Altholz, Styropor, Elektroschrott, Leuchtstoffröhren</u>